МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Кстовскому району
607650, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 18б
Телефон/факс: 8(83145) 4-42-92

25. 10. 2016 г. № 607-2-19-12

На №_____ от _____

Муниципальному бюджетному
образовательному учреждению
дополнительного образования
«Дворец детско-юношеского
творчества»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 121/35

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности

«25 » октября 2016 года г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 18-б

Государственный инспектор г. Кстовского района по пожарному надзору, капитан внутренней службы Шаталин Сергей Владимирович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление N 121 от «25» октября 2016 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на директора Токареву Зинаиду Николаевну, являющуюся ответственным лицом за пожарную безопасность в здании и помещениях Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детско-юношеского творчества» установлено, что «11» октября 2016 года по адресу: г. Кстово, б-р. Мира, д. 9 были нарушены требования пожарной безопасности, а именно:
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

1. Соединительные линии СОУЭ проложены не в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.

ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 104-03 п. 3.9; СП 3.13130.2009 п. 3.4

2. Система автоматического пожаротушения сцены находится в неработоспособном состоянии.

п. 61 Правил противопожарного режима в РФ

3. Фактическое значение уровня звука СОУЭ в наиболее удалённой точке от оповещателя в раздевалке теннисного зала составило 44 дБА, при уровне звука постоянного шума в данном помещении 40 дБА, что не удовлетворяет разницу между двумя показателями не менее чем в 15 дБА.

ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2009 п. 4.2; НПБ 104-03 п. 3.2, п. 3.15

4. Фактическое значение уровня звука СОУЭ в наиболее удалённой точке от оповещателя в кабинете №41 на 3-м этаже, а также в кабинете директора учреждения составило 45 дБА, при уровне звука постоянного шума в данном помещении 40 дБА, что не удовлетворяет разницу между двумя показателями не менее чем в 15 дБА.
ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2009 п. 4.2; НПБ 104-03 п. 3.2, п. 3.15
5. Фактическое значение расхода воды на внутреннее пожаротушение здания составляет менее 2х2,5 л/с на стволах РС-50 с диаметром наконечника спрыска 13мм, измеренное на пожарных кранах б/н расположенных на третьем этаже здания.
ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1 таб. 1; СНиП 2.04.01-85* п. 6.1
6. На обводной линии водомерного узла, установлена задвижка без электропривода.
ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 30.13330.2012 п. 7.2.8; СНиП 2.04.01-85* п. 11.7*
7. Система внутреннего пожарного водопровода смонтирована на 1 вводе в здании при количестве более 12 пожарных кранов, 2 ввод «заглушен».
ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 30.13330.2012 п. 5.4.2; СНиП 2.04.01-85* п. 9.1
8. Пожарные шкафы для размещения в них пожарных рукавов и стволов выполнены из горючих материалов.
ч.4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 5 ст. 107 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 51844-2009 п. 5.13
9. Помещение костюмерной не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.
ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6
Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4.2
10. Допускается хранение посторонних предметов, горючих материалов в подвальном помещении под зрительным залом.
п. 109 Правил противопожарного режима в РФ

Чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 3, 4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия: слабый контроль за соблюдением установленных требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 статья 29.13 организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранению вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности и в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления